COMUNE DI CALTANISSETTA
III DIREZIONE URBANISTICA

Elenco dei rapporti delle opere o lottizzazioni realizzate abusivamente
Mese di Novembre - Dicembre 2018 (pag. 1)

Num. d'ord	RAPPORTO		ORDINANZA di sospensione lavori		DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE OPERE ABUSIVI ESEGUITI LORO ESATTA UBICAZIONE	INTERVENTI ESEGUITI	RESPONSABILI DELL'ABUSO	*ANNOTAZIONI*
	Num.	Data	Num.	Data				
1	--------	26/10/2018	45	14/11/2018	MANNINO GUELI GIANLUCA - IMMOBILE sito in C.da Furiana (F.M. 225 part. 196 e 198). Opere abusive eseguite in difformità del permesso di costruire n. 81701 del 30/03/2016 e successiva variante n. 10912 del 20/07/2018, consistenti nella variazione della destinazione d'uso non compatibile con la zona rurale.	☐ Lottizzazione abusive (Art. 30); ☐ In assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (Art. 31); ☒ Di ristrutturazione edilizie in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (Art. 33); ☐ In parziale difformità del permesso di costruire (Art. 34); ☐ Abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (Art. 35); ☐ Interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività e accertamento di conformità (Art. 37); ☐ Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato (Art. 38); ☐	☒ TITOLARE ☐ PROGETTISTA ☐ COMMITTENTE ☒ COSTRUTTORE ☒ DIRETTORE DEI LAVORI	Il rapporto è stato redatto, art. 27: ☒ dai competenti uffici comunali (3° c.); ☒ da ufficiali ed agenti di P.G. (4° c.);
2	73162	19/07/2018	51	19/12/2018	SAVERINO PIETRO e ANTINORO PATRIZIA Concetta Liboria – IMMOBILE sito in C.da S. Anna (F.M. 92 part. 100). Opere abusive realizzate in assenza del permesso di costruire che hanno comportato un aumento del fabbricato esistente della superficie di circa mq 274 e del volume di circa mc 859.	☐ Lottizzazione abusive (Art. 30); ☒ In assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (Art. 31); ☐ Di ristrutturazione edilizie in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (Art. 33); ☐ In parziale difformità del permesso di costruire (Art. 34); ☐ Abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (Art. 35); ☐ Interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività e accertamento di conformità (Art. 37); ☐ Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato (Art. 38); ☐	☒ TITOLARE ☐ PROGETTISTA ☐ COMMITTENTE ☐ COSTRUTTORE ☐ DIRETTORE DEI LAVORI	Il rapporto è stato redatto, art. 27: ☒ dai competenti uffici comunali (3° c.); ☒ da ufficiali ed agenti di P.G. (4° c.);
3	91620	18/09/2018	53	20/12/2018	LIVECCHI GAETANO ANTONINO – IMMOBILE sito in C.da Niscima (F.M. 163 part. 592). Opere abusive realizzate in assenza del permesso di costruire che hanno comportato la realizzazione di un fabbricato della superficie di circa mq 212 e del volume di circa mc 722.	☐ Lottizzazione abusive (Art. 30); ☐ In assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (Art. 31); ☐ Di ristrutturazione edilizie in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (Art. 33); ☐ In parziale difformità del permesso di costruire (Art. 34); ☐ Abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (Art. 35); ☐ Interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività e accertamento di conformità (Art. 37); ☐ Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato (Art. 38); ☐	☒ TITOLARE ☐ PROGETTISTA ☐ COMMITTENTE ☐ COSTRUTTORE ☐ DIRETTORE DEI LAVORI	Il rapporto è stato redatto, art. 27: ☒ dai competenti uffici comunali (3° c.); ☒ da ufficiali ed agenti di P.G. (4° c.);

Il Resp. P.O. n. 4

Il Dirigente della III Direzione

Si prende atto